












PL Schemat połączeń (przewodów elektrycznych) / EN Circuit diagram (electrical cables) / DE Schaltplan / RU Схема подключения (электрических проводов) / CS Schéma zapojení (elektrických vodičů) / SK Schéma pripojenia (elektrických vodičov) / HU Kárcsolási rajz (villamos bekötéshéz) / HR Shema priključka (električne žice) / FR Schéma de câblage (câbles électriques) / ES Diagrama de conexiones (cables eléctricos) / IT Schema di collegamenti (cavi elettrici) / RO Schema conexiunilor (cablurilor electrice) / LT Sąjungimų schema (elektros laidų) / LV Savienojumu (elektrības kabeļu) shēma / ET Ühenduste skeem (elektrijuhtmete) / PT Esquema de ligações (de cabos eléctricos) / BE Schema zlučivanja (elektrinih pravaodov) / UK Схема з'єднань (електричних проводів) / BG Schema na свързване (на електрическите кабели) / SL Priključna shema (električnih vodov) / BS Shema povezivanja (električnih vodova) / SRP Šema povezivanja (električnih vodova) / SR Šema povezivanja (električnih vodova) / MK Поврзувачка shema (на електричните врски) / MO Schema conexiunilor (cablurilor electrice) / AM Միացման սխեմա (էլեկտրական կաբլերի) / AZ Elektrik dövrəsinin sxemi (elektrik kabelləri) / KA ელექტრობრუნვის სქემა (ელექტრობრუნვის კაბელების) / KK Жалғыз схемасы (электр сымдарын) / KY Түташуу схемасы (электр сымдарынын) / TG Тархи асосии электрийк (кабелҳои барқӣ) / TK Zynjyr diagramması (elektrik kabelləri) / UZ Elektr ulanishlar diagrammasi (elektr kabellari)

PL Instrukcja montażu / EN Assembly instruction / DE Montageanleitung / RU Инструкция по установке / CS Montážní návod / SK Montážna príručka / HU Rögzítési útmutató / HR Upute za montažu / FR Instruction de montage / ES Manual de montaje / IT Istruzioni di montaggio / RO Instrucțiuni de montaj / IT Montavimo instrukcija / LV Montāžas instrukcija / ET Paigaldamise juhend / PT Instruções de montagem / BE Инструкцыя зборкі / UK Інструкція з установки / BG Инструкция за монтаж / SL Navodila za montažo / BS Upute za montažu / SR Uputstva za montažu / SR Uputstva za montažu / MK Uputstva za sbranje / MO Instrucțiuni de montaj / AM Տնարկման Իրականվելը / AZ Montaj talimatı / KA მზობის ინსტრუქცია / KK Орнату нускалары / KY Орнотуу боюнча нускалар / TG Дастурмали василуни / TK Gurama görkemesi / UZ Yig'ishga oid ko'rsatma:




• PL Należy zwrócić uwagę na polaryzację napięcia wyjściowego (+ zasilacza podłączyc do + obciążenia, a – zasilacza do - obciążenia) / EN Consider the correct polarity of the output voltage (+ of power unit with + of the load, while – of the power unit with - of the load) / DE Achten Sie auf die Polarität der Ausgangsspannung. (+ Transformator an + Last und - Transformator an - Last anschließen) / RU Следует обратить внимание на полярность выходного напряжения (+ блока питания подключить к + нагрузке, а – блока питания к - нагрузке) / CS Je třeba dávat pozor na polarizaci výstupního napětí (+ napájecího zdroje zapojit na + zátěž a – napájecího zdroje do - zátěže) / SK Zachovajte správnu polarizáciu výstupného napätia. (+ zdroja pripojte k + spotrebiča, a – zdroja k – spotrebiča) / HU Ügyeljen a kimeneti feszültség pólsaira (a tápegység + pólsát a terhelés + pólsáshoz, a tápegység - pólsát pedig a terhelés - pólsáshoz csatlakoztassa) / HR Obratite pažnju na polaritet izlaznog napona (+ punjač spoji na + opterećenja a - punjač na -) / FR Respecter la polarité de la tension de sortie (raccorder le + de l'alimentation sur le + de la charge, et le - de l'alimentation sur le - de la charge) / ES Prestar atención a la polaridad correcta de la tensión de salida. (+ de la fuente de alimentación debe conectarse a + de la carga y - de la fuente de alimentación a - de la carga) / IT Occorre prestare attenzione alla polarità dell'alimentazione di uscita. (+ dell'alimentatore deve essere collegato a + del carico, a - dell'alimentatore a - del carico) / RO Să se acorde atenție polarității tensiunii de ieșire (+ alimentatorului conectat la + sarcinii, iar - alimentatorului la - sarcinii) / LT Atkreiptė dėmesį į išėjimo įtampos poliškumą (maitinimo šaltinio + prijungiamas prie apkrovos +, o maitinimo šaltinio - prijungiamas prie apkrovos -) / LV Pievēršiet uzmanību izejas sprieguma polaritātei. (Pieslēdziet barošanas bloka + slodzi +, un barošanas bloka - slodzi -) / ET Pöörata tähelepanu väljundpinge polaarsusele (toiteploki + ühendada koormuse + -ga ja toiteploki - koormuse -ga) / PT Preste atenção à polaridade da corrente de saída (+ da fonte de alimentação ligar a + da carga, e - da fonte de alimentação ligar a - da carga) / BE Варту звярнуць увагу на паларызацыю выхаднага напружгі (+ сілкавальніка далучыць да + нагрукі, а – сілкавальніка да - нагрукі) / UK Зверніть увагу на полярність вихідної напруги (+ блоку живлення підключіть до + навантаження, а - блоку живлення до - навантаження) / BG Трѐба да се обърне внимание на поляризацията на изходното напрежение (+ на зарнавщото устройство към + на свърне към + на товара, а - на зарнавщото устройство към - на товара) / SL Bodite pozorni na polarnost izhodne napetosti (+ napajalnika povezati s + obremenitve, - napajalnika pa z - obremenitve) / BS Obratite pažnju na polaritet izlaznog napona (+ punjač spoji na + opterećenja a - punjač na -) / SPR Obratite pažnju na polaritet izlaznog napona (+ punjač spoji na + opterećenja a - punjač na -) / SR Obratite pažnju na polaritet izlaznog napona (+ napojne jedinice priključiti na + opterećenja, a - napojne jedinice priključiti na - opterećenja) / MK Obrnete внимание на polaritetot na izлезen napon (+ polnač se поврзува со + вкитупа - полнач на -) / MO Să se acorde atenție polarității tensiunii de ieșire (+ alimentatorului conectat la + sarcinii, iar - alimentatorului la - sarcinii) / AM Ուշադրությունը դարձնեք ելքային լարման բևեռականությանը (+ սնուցման աղբյուրը միացնել + բեռին, իսկ - սնուցման աղբյուրը միացնել - բեռին) / AZ Çıks gərginliyinin düzün qütbləşməsi olduğünü nəzərə alın (enerji blokunun + qütbü, gərginlik yükünün + qütbü ilə, enerji blokunun - qütbü ilə gərginlik yükünün - qütbü ilə) / KA გამომავალი ძაბვის სწორი პოლარიზაცია (ტენიანობის წინადასრულებული, ხოლო - სიმძლავრის უზრუნველ - დაზღვრებით) / KK Шығу керуенінің полярлығына назар аударыңыз (күат блогының + полюсін күат желісінің + полюсіне, ал күат блогының - полюсін күат желісінің - полюсіне қосыңыз) / KY Чыгуу чыкалуусунун полярдуулугуна көңүл буруңуз (+ күбат блогун + жүктөмөгө туташтырыңыз, ал эми - күбат блогун - жүктөмөгө туташтыруу берек) / TG Күтбүлүтү дүрүстү шиддатти баромадоро азназар узаронед (+ блоку ташминоти барк бо + сарборй, дар холе ки - блоку ташминоти барк бо - сарборй) / TK Çıks gərginliyinin düzün qütbləşməsi olduğünü nəzərə alın (enerji blokunun + qütbü, gərginlik yükünün + qütbü ilə, enerji blokunun - qütbü ilə gərginlik yükünün - qütbü ilə) / UZ Chiquvchi kuchlanishning to'g'ri qutblarga ega ekanligini tekshiring (quvvat bloki + yuklama + bilan, quvvat bloki - esa yuklama - bilan)







9




10




11



12



13



14



7

PL Po zamontowaniu wyłącznika w profilu i zamontowaniu klosza należy odłączyć wyłącznik od zasilania na przynajmniej kilkanaście sekund i ponownie podłączyć. Zmiana położenia klosza po podłączeniu zasilania wyłącznika może powodować nieprawidłowe działanie. W przypadku wadliwego działania wyłącznika odłączyć go od zasilania na minimum kilkanaście sekund i ponownie podłączyć.

EN Once the switch has been installed in a profile and the housing has been attached, disconnect the switch from power for at least a dozen or so seconds before reconnecting. Changing the housing position after power has been connected to the switch may cause faulty operation. If the switch does not operate correctly, disconnect it from the power source for at least a dozen or so seconds and then reconnect it.

DE Nach der Montage des Schalters im Profil und der Montage des Schirms, ist der Schalter für mindestens zehn bis zwanzig Sekunden von der Stromversorgung zu trennen und danach wieder anzuschließen. Eine Änderung der Lage des Schirms nach dem Anschluss der Stromversorgung des Schalters kann zu einem fehlerhaften Betrieb führen. Im Fall einer fehlerhaften Funktion des Schalters, ist dieser für mindestens zehn bis zwanzig Sekunden von der Stromversorgung zu trennen und erneut anzuschließen.

RU После установки выключателя в крышки и установки плафона следует отключить выключатель от питания как минимум на 12 секунд и вновь подключить. Смена положения крышки после подключения питания выключателя может быть причиной некорректной работы. В случае некорректной работы выключателя отключать его от питания как минимум на 12 секунд и включить еще раз.

CS Po namontování spínače do profilu a namontování stínidla je třeba odpojit vypínač od napájení na alespoň několik sekund a opětovně ho zapojit. Změna polohy stínidla po připojení napájení spínače může způsobit nesprávnou práci. V případě vadného fungování spínače je ho třeba odpojit od napájení na minimálně několik sekund a opětovně ho zapojit.

SK Po namontovaní spínača do profilu a namontovaní tienidla treba odpojiť vypínač od napájania na aspoň niekoľko sekúnd a opätovne ho zapojiť. Zmena polohy tienidla po pripojení napájania spínača môže spôsobiť nesprávnu prácu. V prípade chýbného fungovania spínača je ho treba odpojiť od napájania na aspoň niekoľko sekúnd a opätovne ho zapojiť.

HU A kapszoló profiba történő beszerelését követően és a lámpaernyő beszerelése után legalább néhány másodpercig áramtalanítani kell a kapcsolót, majd azt újra áram alá kell helyezni. A lámpaernyő helyzetének megváltoztatása a kapcsoló áram alá helyezését követően meghibásodást okozhat.

HR Kada je sklopka postavljena u profilu a kućište pričvršćeno, odspojite sklopku iz napajanja na bar 12 sekundi prije ponovnog povezivanja. Mijenjanje položaja kućišta nakon što je napajanje povezano na sklopku može da uzrokuje pogrešan rad. Ako sklopka ne radi ispravno, odspojite ju iz izvora napajanja na bar 12 sekundi a zatim ju ponovo povežite. Osjetnik reagira na kontakt s rubovima namjestaja ili drveta do debljine od 40 mm. Drugi materijali mogu ugroziti rad osjetnika.

FR Une fois l'interrupteur monté dans le profilé et le diffuseur installé, débranchez l'interrupteur de l'alimentation électrique pendant au moins plusieurs secondes et rebranchez-le. Une fois que l'interrupteur est branché, tout changement de position du diffuseur peut provoquer un dysfonctionnement. En cas de dysfonctionnement, débranchez l'interrupteur de l'alimentation électrique pendant au moins plusieurs secondes et rebranchez-le.

ES Tras montar el interruptor en el perfil e instalar la pantalla, desconecte el interruptor de la fuente de alimentación durante al menos varios segundos y vuelva a conectarlo. El cambio de posición de la pantalla tras conectar la fuente de alimentación al interruptor puede causar un mal funcionamiento. En caso de mal funcionamiento del interruptor, desconéctelo de la fuente de alimentación durante al menos varios segundos y vuelva a conectarlo.

IT Dopo aver montato l'interruttore nel profilo e aver installato la protezione, scollegare l'interruttore dall'alimentazione elettrica per almeno alcuni secondi e ricollegarlo. La modifica della posizione della protezione dopo aver collegato l'alimentazione all'interruttore può causare malfunzionamenti. In caso di malfunzionamento dell'interruttore, scollegarlo dall'alimentazione per almeno alcuni secondi e ricollegarlo.

RO După montarea comutatorului în profil și montarea capacului, deconectați comutatorul de la sursa de alimentare timp de cel puțin câteva secunde și conectați-l din nou. Schimbarea poziției carcasei după conectarea sursei de alimentare la întrerupător poate cauza defecțiuni. În cazul unei defecțiuni a comutatorului, deconectați-l de la sursa de alimentare timp de cel puțin câteva secunde și reconectați-l. Lî sumontavus jungiklį profilyje ir uždejus gaubtą reikia bent keliolikais sekundžių atjungti jungiklį nuo maitinimo šaltinio ir vėl įjungti. Pakelius gaubto padėties po jungiklio maitinimo prijungimo, gali sutrikti veikimas. Sutrikus jungiklio veikimui, mažiausiai keliolikais sekundžių atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir vėl įjunkite.

LV Pēc slēdža uzstādīšanas profilā un kupola uzstādīšanas atvienot slēdzi no barošanas avota vismaz uz pādsmit sekundēm un pievienot to vēlreiz. Ja kupola pozīcija tiek izmainīta pēc strāvas barošanas pievienošanas slēdzim, tas var izraisīt nepareizu darbību. Slēdža nepareizas darbības gadījumā atvienojiet to no barošanas avota vismaz uz pādsmit sekundēm un pēc tam to atkal pievienojiet.

ET Pärast lüliti paigaldamist profiili ja katte paigaldamist, lülitage lüliti toiteallikast vähemalt kümneks sekundiks ja ühendage see uuesti. Lambikatte asendi muutmine pärast toiteallikast ühendamist lülitiga võib põhjustada tööhäireid. Lülitil tööhäire võtke lahutage see toiteallikast vähemalt kümneks sekundiks ja ühendage uuesti.

PT Depois de montar o interruptor no perfil e de montar a capa é necessário desligar o interruptor da corrente pelo menos durante uns segundos e voltar a ligar. Mudar a posição da capa depois de ligar a corrente do interruptor pode provocar o funcionamento incorreto. Em caso de funcionamento anómalo do interruptor, desligá-lo da alimentação no mínimo durante uns segundos e voltar a ligar.

UK Після встановлення вимикача у профіль і встановлення кришки, слід відключити вимикач від живлення як мінімум на 15 секунд і підключити повторно. Зміна положення кришки після підключення живлення може призвести до некоректного функціонування. В випадку некоректного функціонування вимикача слід відключити його від живлення як мінімум на 15 секунд і підключити повторно.

BG След като инсталирате превключвателя в профила и монтирате капака, изключете превключвателя от захранването минимум за няколко секунди и го свържете отново. Промяната на позицията на капака след свързване на захранването към превключвателя може да причини неизправност. В случай на неизправност на превключвателя, изключете го от захранването минимум за няколко секунди и след това го свържете отново.

SL Po namestitvi stikala v profil in namestitvi pokrova stikalo odklopite iz omrežja za vsaj nekaj sekund in ga ponovno priključite. Spreminjanje položaja pokrova po priključitvi napajanja na stikalo lahko povzroči okvaro. V primeru okvare stikala ga vsaj za nekaj sekund odklopite iz napajanja in ga ponovno priključite.

BS Kada je prekidač postavljen u profilu a kućište pričvršćeno, odspojite prekidač iz napajanja na bar 12 sekundi prije ponovnog povezivanja. Mijenjanje položaja kućišta nakon što je napajanje povezano na prekidač može da uzrokuje pogrešan rad. Ako prekidač ne radi ispravno, odspojite ga iz izvora napajanja na bar 12 sekundi a zatim ga ponovo povežite.

SRP Kada je prekidač postavljen u profilu a kućište pričvršćeno, odspojite prekidač iz napajanja na bar 12 sekundi prije ponovnog povezivanja. Mijenjanje položaja kućišta nakon što je napajanje povezano na

























Ulgamy dogry isled'yändigiñize göz yetirmek için ulanyjy gollanmasyna eýerif we howpsuz islemegi için

- Gurnamazdan, saklamazdan ýa-da bejermazden ozal elmydama elektrik toguny ýapmagy ýatdan cykarmaň.
- Gurnamak diñe degiñli ygtyýarnamasy bolan isgärler tarapyndan amala aşyrylyp bilner.
- Gurnamak hereket edýän kanuny kadalara laýyklykda amala aşyrylmalydyr.
- Janly bölekere degmäň (isledilende LED-ler degiñli).
- Gysyjy gurlusy hic wagt janly ýimtitendirji kabeli bilen birikdirmäň. Ilki bilen, enjamy ýimtitendirji kabele birikdirif, soñra ýimtitendirji kabeli set bilen birikdirif.
- Enjamy hic wagt durnuksyz üstde ýa-da titremä sezewar bolan üstde gurnamaň.
- Dürli materiallar (esaslar) dürli gysyjylary talap edýär. Elmydama berlen esasny görnüşine laýyk boltlary we nurbatlary ulanyň.
- Enjamy, onufi düybüne berkidyän boltlary elmydama çekdirif.
- Ruqsat berilyän iş temperaturalaryndan ýokary geçmäň. Başgaça görkezilmedik bolsa, bu enjam adaty şertlerde islemäge laýyklandyry (daşky gursawyň temperaturasy +25°C).
- Içerki işler için niýetlenen enjamlary arassa saklamak için gury mata ulanyň. Iýji maddalar ýa-da erginleriñ hic birini ulanmaň. Suwuk we elektrik bölekleriniñ arasynda galtaşmalaryñ önüni alyň.
- Görkezilen güýç derejesi we ygtylyk akymymyñ bahasy +/- 5% üýtgap bilner.
- Enjamy gurnamak ýa-da ulanmak barada şübhelemän bolsañyz, öndürji ýa-da söwda nokady bilen habarlaşyň.
- Elektro-tehniki enjamlary ulanmak boýunça ulanyjy gollanmalarymyñ häzirkizaman wersiýalaryny paýlaýjymyñ internet sahypasynda: [www.gtv.com.pl](http://www.gtv.com.pl) tapyp bilersiñiz.

Öndürjiniñ jogapkärçiligi, gurnama görkezmesine laýyk bolmadyk enjam gurnamasy, ruqsat berilmedik adamlar tarapyndan abatlaýyş ýa-da üýtgetme işleri, mehaniki zeperler we elektrik ulgamyndan gelip çykýan aýa napryžañeniye sebäpli döran kemçilikleri öz içine almayar. Öndürji, enjamyñ nädogry (bu görkezme bilen gabat gelmeýän) ulanymagy netjesinde ýüze cykan zeperler we ýitgiler için jogapkärçilik çekmeýär. Dürli gurluş ýa-da tehniki aýratynlyk üýtgetmeleri öndürjiniñ jogapkärçiligini aradan aýyryar. Öndürjiniñ jogapkärçiligi enjamyñ işleýişine degişlidir. Himiki ýa-da fiziki hadysalar (garrylyk, sarymtyk reñk alma, reñk ütgemeği, matlaşma we ş.m.) netjesinde ýüze cykan paramet üýtgemeleri kepillik talapalaryna girmeyär.

Himiki ýa-da fiziki prosesleriñ netjesinde ýüze çykýan parametleriñ üýtgedilmegi (garramak, sarylamak, reñklemek, jübütlemek we ş.m.) kepillik talapalaryna tabyn dälidir. Bu önüm, Ýewropa Bileleşiginiñ Kanun çykaryjy hökümetiniñ kanunlaryñ talapalaryna, esasnam Ýewropa Parlamentiniñ düzgünnamasy energiýa kadalaşdyrmalary için çarçuwany kesgitläýän we milli kanunçylyga geçirmek için düzgünlerine laýyk gelyär. Bu barada [www.gtv.com.pl](http://www.gtv.com.pl) salgysynda we laýyklyk beýannamalarynda has giñişleýin maglumat alarsyñyz."

## UZ

Tizimni to'g'ri ishlatingizga va u xavfsiz ishlashiga ishonch hosil qilish uchun foydalanish qo'llanmasiga amal qiling

- Jihozni o'rnatish, unga texnik xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlashdan oldin har doim elektr ta'minotini o'chirishni unutmang.
- O'rnatish faqat tegishli ruxsatsga ega bo'lgan xodimlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.
- O'rnatish amaldagi qonun-qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi lozim.
- Ishlab turgan qismlarga (jumladan, yoqilgan LED chiroqqa) tegmang.
- Fitingni hech qachon ishlab turgan quvvat beruvchi kabelga ulamang. Avval fittingni quvvat beruvchi kabelga ulang, keyin quvvat beruvchi kabelni tarmoqqa ulang.
- Jihozni hech qachon notekis yoki tebranshirlarga moyil asoslarga o'rnatmang.
- Turli materiallar (asoslar) turlicha mahkamlashni talab etadi. Har doim tegishli asosga mos keladigan vintlar va ikki tomoni kesilgan boltlardan foydalaning.
- Jihozni asosga mahkamlab turuvchi boltlarni har doim mahkam torting.
- Ruxsat etilgan ishlash haroratlarini oshirmang. Agar boshqa holat ko'rsatilmagan bo'lsa, bu jihoz normal sharoitda ishlashga mo'ljallangan (atrofdagi harorat 25°C).
- Bino ichida foydalanishga mo'ljallangan jihozlarni tozalash uchun quruq matodan foydalaning. Hech qanday abraziv moddalar yoki eritmaldardan foydalanmang. Suyuqlik va elektr qismlari o'rtasida kontakt bo'lishining oldini oling.
- Belgilangan quvvat darajasi va yorug'lik oqimining qiymati +/- 5% ga farq qilishi mumkin.
- Jihozni o'rnatish yoki ishlatingizga oid shubhangiz bo'lsa, ishlab chiqaruvchi yoki chakana savdo do'koniga murojaat qiling.
- Elektrotexnika vositalaridan foydalanishga doir foydalanuvchi qo'llanmalarining eng oxirgi versiyalari distribyutorning quyidagi veb-saytida mavjud: [www.gtv.com.pl](http://www.gtv.com.pl).

Ishlab chiqaruvchining javobgarligi qurilmaning qo'llanmaga mos kelmaydigan tarzda o'rnatilishi, ruxsatsiz shaxsalar tomonidan ta'mirlash yoki o'zgartirish, mexanik shikastlanishlar hamda elektr tarmog'idagi kuchlanish o'zgarishlari natijasida yuzaga kelgan nosozliklarni o'z ichiga olmaydi. Ishlab chiqaruvchi qurilmaning noto'g'ri (ushbu qo'llanma bilan mos kelmaydigan) ishlatilishi natijasida kelib chiqqan zarar va yo'qotishlar uchun javobgar emas. Har qanday konstruktiv yoki texnik o'zgarish ishlab chiqaruvchining javobgarligini istisno qiladi. Ishlab chiqaruvchining javobgarligi qurilmaning ishlashiga tegishlidir. Kimyoviy yoki jismoniy jarayonlar (qarish, sarg'ayish, rang o'zgarishi, xiralashish va hokazo) natijasida yuzaga kelgan paramet o'zgarishlari kafolat da'volariga asos bo'lmaydi.

Kimyoviy yoki fizik jarayonlar natijasida parametrlarning o'zgarishi (eskirish, sarg'ayish, rang o'zgarishi, yariqirashning yo'qolishi va boshqalar) uchun kafolat berilmaydi. Ushbu mahsulot Yevropa Ittifoqi qonunchiligidan kelib chiqadigan talablarga javob beradi Siz bu haqda [www.gtv.com.pl](http://www.gtv.com.pl) saytida va muvofiqlik deklaratsiyasida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz."