


CNU/8/51 Oznaczniki uniwersalne

- Oznaczniki standardowe, pasują na większość złączy Cabur, na jednej tabliczce znajduje się 100 pojedynczych oznaczeń (w opakowaniu jest 5 tabliczek czyli 500sztuk)
- Wykonane z białego poliwęglanu z nadrukiem w kolorze czarnym, montowane pojedynczo w odpowiednim miejscu na złączce umieszczonej szeregowo na listwie
- Wymiar oznacznika 8x5,1mm
- Montowane pojedynczo na złączce.



Tabliczka CNU/8/51 Nr. Kat. NU0851
1szt = 100 pojedynczych
oznaczników (1 tabliczka)



Uwaga: Oznaczenia standardowo umieszczone są poziomo na pojedynczym oznaczniku.

Możliwość indywidualnego drukowania oznaczników na drukarce CABURJET



TYP	Nr. Kat.	Opis
CNU/8/51	NU0851	Oznacznik "nieopisany"
CNU8/51/510	NU0851510	Oznacznik "1-10"
CNU8/51/520	NU0851520	Oznacznik "11-20"
CNU8/51/530	NU0851530	Oznacznik "21-30"
CNU8/51/540	NU0851540	Oznacznik "31-40"
CNU8/51/550	NU0851550	Oznacznik "41-50"
CNU8/51/560	NU0851560	Oznacznik "51-60"
CNU8/51/570	NU0851570	Oznacznik "61-70"
CNU8/51/580	NU0851580	Oznacznik "71-80"
CNU8/51/590	NU0851590	Oznacznik "81-90"
CNU8/51/600	NU0851600	Oznacznik "91-100"
CNU/8/51/001	NU0851001	Oznacznik "1-50"
CNU/8/51/051	NU0851051	Oznacznik "51-100"
CNU/8/51/101	NU0851101	Oznacznik "101-150"
CNU/8/51/151	NU0851151	Oznacznik "151-200"
CNU/8/51/201	NU0851201	Oznacznik "201-250"
CNU/8/51/251	NU0851251	Oznacznik "251-300"
CNU/8/51/301	NU0851301	Oznacznik "301-350"
CNU/8/51/351	NU0851351	Oznacznik "351-400"
CNU/8/51/401	NU0851401	Oznacznik "401-450"
CNU/8/51/451	NU0851451	Oznacznik "451-500"
CNU/8/51/L1	NU08510L1	Oznacznik "L1"
CNU/8/51/L2	NU08510L2	Oznacznik "L2"
CNU/8/51/L3	NU08510L3	Oznacznik "L3"
CNU/8/51/N	NU0851N	Oznacznik "N"
CNU/8/51/PE	NU08510PE	Oznacznik "PE"
CNU/8/51/R1	NU08510R1	Oznacznik "R1"
CNU/8/51/S1	NU08510S1	Oznacznik "S1"
CNU/8/51/11	NU085111	Oznacznik "+"
CNU/8/51/12	NU085112	Oznacznik "-"
CNU/8/51/13	NU085113	Oznacznik "~"
CNU/8/51/14	NU085114	Oznacznik "uziemiaenie"
CNU/8/51/15	NU085115	Oznacznik "uziemiaenie ochronne"
CNU/8/51/0	NU08510	Oznacznik "0"
CNU/8/51/1	NU08511	Oznacznik "1"
CNU/8/51/2	NU08512	Oznacznik "2"
CNU/8/51/3	NU08513	Oznacznik "3"
CNU/8/51/4	NU08514	Oznacznik "4"
CNU/8/51/5	NU08515	Oznacznik "5"
CNU/8/51/6	NU08516	Oznacznik "6"
CNU/8/51/7	NU08517	Oznacznik "7"
CNU/8/51/8	NU08518	Oznacznik "8"
CNU/8/51/9	NU08519	Oznacznik "9"
CNU/8/51/010	NU0851010	Oznacznik "10"
CNU/8/51/011	NU0851011	Oznacznik "11"
CNU/8/51/012	NU0851012	Oznacznik "12"
CNU/8/51/013	NU0851013	Oznacznik "13"
CNU/8/51/014	NU0851014	Oznacznik "14"
CNU/8/51/015	NU0851015	Oznacznik "15"
CNU/8/51/016	NU0851016	Oznacznik "16"
CNU/8/51/017	NU0851017	Oznacznik "17"
CNU/8/51/018	NU0851018	Oznacznik "18"
CNU/8/51/019	NU0851019	Oznacznik "19"
CNU/8/51/020	NU0851020	Oznacznik "20"
CNU/8/51/A	NU0851A	Oznacznik "A"
CNU/8/51/B	NU0851B	Oznacznik "B"
CNU/8/51/C	NU0851C	Oznacznik "C"
CNU/8/51/D	NU0851D	Oznacznik "D"
CNU/8/51/E	NU0851E	Oznacznik "E"
CNU/8/51/F	NU0851F	Oznacznik "F"
CNU/8/51/G	NU0851G	Oznacznik "G"